

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bangunan SPAM Regional Jatiluhur 1 IPA Bekasi	9
Gambar 2. 2 Grafik Status Mutu Air Sungai	10
Gambar 2. 3 <i>Framework</i> Instalasi Pengolahan Air Minum	12
Gambar 3. 1 Lokasi SPAM Regional Jatiluhur 1	21
Gambar 3. 2 Layout SPAM Regional Jatiluhur 1	21
Gambar 3. 3 Diagram Alir	24
Gambar 4. 1 Titik Lokasi Bangunan <i>Intake</i>	25
Gambar 4. 2 <i>Intake</i>	26
Gambar 4. 3 Air Sungai Ketika Tidak Terjadi Hujan	27
Gambar 4. 4 Air Sungai Ketika Terjadi Hujan	27
Gambar 4. 5 Bangunan <i>Intake Screen</i>	28
Gambar 4. 6 Animasi Sistem Bangunan Sadap dan <i>Intake Screen</i>	28
Gambar 4. 7 Bangunan <i>Hydro-Paq</i>	29
Gambar 4. 8 Animasi Bangunan <i>Hydro-paq</i>	29
Gambar 4. 9 Bangunan <i>Hydro-Fil</i>	32
Gambar 4. 10 Animasi Bangunan <i>Hydro-Fil</i>	32
Gambar 4. 11 Bangunan <i>Reservoir</i>	33
Gambar 4. 12 Animasi Bangunan <i>Reservoir</i>	33
Gambar 4. 13 Tampilan Sistem SCADA	38
Gambar 4. 14 <i>Jar Test</i>	38