

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lokasi proyek .....	4
Gambar 2. 1 Logo Perusahaan 11 .....	
Gambar 2. 2 Sertifikat BUMN berpredikat sangat bagus .....	12
Gambar 2. 3 Piagam BUMN Award .....	12
Gambar 2. 4 Piagam AKI .....	13
Gambar 2. 5 Piagam GRC .....	13
Gambar 2. 6 Sertifikat excellent financial performance .....	14
Gambar 2. 7 Piagam penyedia jasa pekerjaan konstruksi terbaik .....	14
Gambar 2. 8 Struktur organisasi perusahaan .....	15
Gambar 2. 9 Struktur organisasi proyek .....	18
Gambar 2. 10 Struktur organisasi proyek .....	23
Gambar 3. 1 <i>Banner</i> Himbauan Keselamatan Kerja .....	37
Gambar 3. 2 APD Praktikan di Proyek .....	38
Gambar 3. 3 Dokumen Safety Induction Praktikan .....	40
Gambar 3. 4 Shop Drawing Lantai 16 .....	45
Gambar 3. 5 Meteran .....	47
Gambar 3. 6 Shop Drawing .....	47
Gambar 3. 7 Petunjuk panjang, lebar, dan tinggi kerangka drop ceiling .....	48
Gambar 3. 8 Praktikan saat melakukan pengukuran .....	49
Gambar 3. 9 Praktikan saat melakukan pengukuran .....	49
Gambar 3. 10 Foto kerangka drop ceiling pada unit 40 lantai 16 sisi kanan yang sudah dipasang .....	50
Gambar 3. 11 Gambar kerja sebelum direvisi .....	50
Gambar 3. 12 Gambar kerja setelah direvisi .....	51
Gambar 3. 13 Laporan visual mapping drop ceiling .....	52
Gambar 3. 14 Kuas .....	53
Gambar 3. 15 Sekop adukan .....	53
Gambar 3. 16 Ember .....	53
Gambar 3. 17 Cairan Latex .....	54
Gambar 3. 18 Masterseal 536 Part A/B .....	54
Gambar 3. 19 Contoh pipa terlalu pendek .....	55
Gambar 3. 20 Proses pelaksanaan pekerjaan waterproofing .....	56
Gambar 3. 21 Praktikan saat melakukan tes rendam .....	57
Gambar 3. 22 Sticker .....	61
Gambar 3. 23 Pipa ukuran 50 cm .....	61
Gambar 3. 24 Inspeksi pekerjaan dinding .....	62
Gambar 3. 25 Inpeksi pekerjaan keramik lantai .....	63
Gambar 3. 26 Beton yang keropos .....	63