

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil Kerja Profesi yang dilaksanakan oleh Praktikan di Proyek Bintaro Jaya Xchange Mall Tahap II adalah sebagai berikut :

1. Praktikan mendapatkan pengetahuan mengenai metode pekerjaan pengecoran kolom, balok dan plat lantai yang digunakan pada Proyek Bintaro Jaya Xchange Mall Tahap II, dimulai dari pengukuran, pengecekan tulangan untuk menyesuaikan dengan gambar kerja, pekerjaan pembesian, bekisting, pengecoran, hingga perawatan (*curing*).
2. Praktikan mempelajari proses persiapan yang dilakukan sebelum dan sudah pengecoran.
3. Peran *Supervisor struktur* di manajemen konstruksi sangat berpengaruh terhadap pekerjaan konstruksi, karena apabila tidak dilakukan pengecekan kembali dilapangan dan mengingatkan kontraktor apabila ada yang salah sangat berbahaya bagi kekuatan bangunan tersebut, biasanya *man power* seringkali keliru ketika melaksanakan pekerjaan lapangan.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada Proyek Bintaro Jaya Xchange Mall Tahap II adalah :

1. Memperbanyak himbauan terkait keselamatan dan kebersihan, agar para pekerja maupun orang yang berada di area proyek tetap menjaga kebersihan untuk menghindari Covid-19.
2. Meningkatkan kerjasama antar pekerja agar proyek konstruksi tetap bisa berjalan dengan baik.
3. Meningkatkan sistem informasi yang efektif agar tidak terjadi kesalahan selama proses konstruksi berlangsung.
4. Menambah pihak kebersihan oleh pihak kontraktor, karena hanya ada 3 orang petugas kebersihan dalam proyek tersebut.