

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian pengendalian mutu di Proyek Bintaro Jaya XChange Tahap II adalah sebagai berikut :

1. Terkait dengan implementasi pengendalian mutu pada proyek Bintaro Jaya Xchange Tahap II dikategorikan pada level sedang yang artinya pengendalian mutu pada proyek tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada proyek.
2. Tingkat risiko yang terjadi pada pekerjaan struktur yaitu pekerjaan kolom, balok dan plat lantai memiliki nilai 6.04, 5.83 dan 5.89 yang nilai tingkat risikonya masuk dalam kategori level sedang, artinya masuk dalam kategori baik namun perlu adanya peningkatan pada pengelolaan, pengarahan dan pengendalian yang lebih di rangkaian kegiatan secara menyeluruh agar terlaksanakannya pekerjaan yang efektif dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi yang ada.

5.2 SARAN

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan dan telah dianalisis menghasilkan saran-saran dalam pengendalian mutu sebagai berikut :

1. Pada bagian *quality control* perlu adanya peningkatan pengendalian serta melakukan analisis terkait pekerjaan struktur secara berkala agar dapat masuk pada kategori level rendah untuk tingkatan risikonya.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan analisa mengenai pengendalian mutu pada bahan material dan peralatan pekerjaan yang mempengaruhi keefektivitasan kinerja proyek

pembangunan pada proyek yang lain, sehingga keakuratan dalam pengendalian mutu mampu dilakukan dengan lebih baik lagi.

