

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Tata Letak Layout Pabrikasi.....	18
Gambar 4. 2 Alur Proses Kerja	19
Gambar 4. 3 Pekerjaan Pembesian.....	19
Gambar 4. 4 Pekerjaan pada <i>Stockyard</i> Pembesian	19
Gambar 4. 5 Pekerjaan Perakitan pada Meja Molding	20
Gambar 4. 6 Pekerjaan Checklist Pembesian & Tendon.....	20
Gambar 4. 7 Pekerjaan Pengecoran Segmen.....	20
Gambar 4. 8 Pekerjaan pada <i>Stockyard Finishing</i>	21
Gambar 4. 9 Model kerja pembesian segmen	22
Gambar 4. 10 Hasil analisis simulasi pembesian segmen.....	22
Gambar 4. 11 Model kerja <i>Stockyard</i> Pembesian	23
Gambar 4. 12 Hasil Analisis Simulasi <i>Stockyard Pembesian</i>	24
Gambar 4. 13 Model kerja Perakitan pada Meja Molding.....	25
Gambar 4. 14 Hasil Analisis Simulasi Perakitan pada Meja Molding.....	25
Gambar 4. 15 Model Kerja Checklist Pembesian & Tendon	26
Gambar 4. 16 Hasil Analisis Simulasi Checklist Pembesian & Tendon	27
Gambar 4. 17 Model Kerja Pengecoran Segmen	28
Gambar 4. 18 Hasil Analisis Simulasi Pengecoran Segmen.....	28
Gambar 4. 19 Model Kerja <i>Stockyard Finishing</i>	29
Gambar 4. 20 Hasil Analisis Simulasi <i>Stockyard Finishing</i>	30
Gambar 4. 21 Model Kerja Pengembangan dan Perbaikan Pengecoran Segmen. 32	
Gambar 4. 22 Hasil Analisis Pengembangan & Perbaikan Simulasi Pengecoran Segmen.....	32