

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kondisi depan Stasiun Pasar Senen.....	4
Gambar 1.2 Kondisi <i>gate</i> keluar dan masuk KRL Jabodetabek Stasiun Pasar Senen.....	5
Gambar 1.3 Kondisi <i>hall</i> utama Stasiun Pasar Senen.....	5
Gambar 1.4 Kondisi pedestrian akses Stasiun Pasar Senen.....	6
Gambar 2.1 Kondisi Pengguna Kruk.....	16
Gambar 2.2 Dimensi pengguna tongkat untuk tunanetra.....	17
Gambar 2.3 Dimensi ruang untuk bergerak pengguna kursi roda.....	17
Gambar 2.4 Dimensi lebar pintu.....	18
Gambar 2.5 Tinggi gagang pintu.....	18
Gambar 2.6 Jenis gagang pintu yang disarankan	19
Gambar 2.7 Dimensi <i>turnstile</i>	19
Gambar 2.8 Jenis dan tipe <i>turnstile</i> untuk orang dengan kursi roda.....	19
Gambar 2.9 Jenis <i>turnstile</i> kursi roda.....	20
Gambar 2.10 Dimensi koridor yang dapat mengakomodasi orang dengan kursi roda.....	20
Gambar 2.11 Standar lebar dan kemiringan ramp pada jalan pejalan kaki.....	20
Gambar 2.12 Variasi pola jalur pemandu.....	21
Gambar 2.13 Standar jalur pemandu pada pedestrian	21
Gambar 2.14 Standar jalur pemandu pada pedestrian menuju pintu masuk bangunan.....	21
Gambar 2.15 Standar tinggi dan lebar pijakan tangga, railing, warning block....	22
Gambar 2.16 Standar <i>warning block</i> untuk tangga.....	22
Gambar 2.17 Huruf braille di sisi atas pegangan rambatan untuk menunjukkan posisi anak tangga.....	22
Gambar 2.18 Standar kemiringan dan dimensi <i>ramp</i>	23
Gambar 2.19 Lift tangga.....	23
Gambar 2.20 Standar dimensi toilet disabilitas denah.....	24
Gambar 2.21 Standar dimensi toilet disabilitas potongan.....	24
Gambar 2.22 Standar pintu toilet difabel.....	24
Gambar 2.23 Standar dimensi ruang toilet difabel	25
Gambar 2.24 Standar dimensi ruang laktasi	25
Gambar 2.25 Standar dimensi toilet dan toilet anak.....	26
Gambar 2.26 Standar dimensi wastafel dan wastafel anak.....	26
Gambar 2.27 Standar dimensi urinoir dan urinoir anak.....	27

Gambar 3.1 Area Stasiun Pasar Senen.....	36
Gambar 4.1 Fasad Stasiun Pasar Senen.....	44
Gambar 4.2 Peta Jaringan <i>Commuter Line</i> Jabodetabek.....	45
Gambar 4.3 Akses yang terhalang pada peron 6.....	48
Gambar 4.4 Layout Stasiun Pasar Senen.....	48
Gambar 4.5 Pengguna kursi roda menyebrang rel.....	48
Gambar 4.6 Kondisi pedestrian Stasiun Pasar Senen.....	49
Gambar 4.7 Kondisi tangga dengan tinggi tidak standar.....	51
Gambar 4.8 Kondisi tangga	51
Gambar 4.9 Kondisi ruang terbuka Stasiun Pasar Senen	52
Gambar 4.10 Kondisi toilet difabel Stasiun Pasar Senen.....	53
Gambar 4.11 <i>Furniture</i> pada Stasiun Pasar Senen.....	54
Gambar 4.12 Ketinggian wastafel.....	54
Gambar 4.13 Ketinggian urinoir anak.....	55
Gambar 4.14 Kondisi penerangan di Stasiun Pasar Senen.....	55
Gambar 4.15 Hasil pengukuran penerangan buatan di Stasiun Pasar Senen....	55
Gambar 4.16 Tempat duduk serta kursi prioritas.....	56
Gambar 4.17 Kondisi pedestrian.....	57
Gambar 4.18 Kondisi loket.....	58
Gambar 4.19 Papan informasi.....	58
Gambar 4.20 No. <i>call center</i> dan no. darurat pada papan informasi dan stiker nomor darurat.....	58
Gambar 4.21 Peta Jaringan dan Jadwal Kereta Jarak Jauh	59
Gambar 4.22 <i>Running text</i>	59
Gambar 4.23 Posisi speaker pada <i>hall</i> utama.....	59
Gambar 4.24 Letak penanda jalur evakuasi.	60
Gambar 4.25 Posisi CCTV peron <i>commuter line</i> Jabodetabek.....	61
Gambar 4.26 Posisi CCTV peron Kereta Api Jarak Jauh.....	61
Gambar 4.27 Posisi CCTV pada akses masuk dan keluar stasiun.....	62
Gambar 4.28 Posisi CCTV pada <i>underpass</i>	62
Gambar 4.29 Kondisi ruang bermain anak.....	63
Gambar 4.30 Kondisi ruang bermain anak.....	63
Gambar 4.31 Kondisi <i>gap</i> antar peron dan kereta.....	65
Gambar 4.32 Kondisi bancik pada peron.....	65
Gambar 4.33 Stiker peringatan <i>gap</i> antara peron dengan kereta.....	66
Gambar 4.34 Posisi <i>safety line</i> pada peron Kereta Api Jarak Jauh.....	66

Gambar 4.35 Posisi <i>guiding block</i> pada peron Kereta Api Jarak Jauh.....	67
Gambar 4.36 Pos kesehatan.....	67
Gambar 4.37 Kondisi musala.....	68
Gambar 4.38 Kondisi tempat wudu.....	68
Gambar 4.39 Tampak depan ruang laktasi.....	69
Gambar 4.40 Kondisi ruang laktasi.....	70

