

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Rawan Banjir Kota Tangerang	3
Gambar 1.2 Peta RTRW Kota Tangerang 2012-2023	3
Gambar 1.3 Kondisi Banjir Tahun 2021 di Perumahan Ciledug Indah 1	4
Gambar 1.4 Kondisi Banjir Tahun 2021 di Perumahan ciledug Indah 2	5
Gambar 1.2 Grafik Ketinggian Air Banjir Tahun 2012-2021	5
Gambar 2.1 Bagian-Bagian sungai Bertanggul.....	16
Gambar 2.2 Bagian-Bagian Sungai Tidak Bertanggul.....	16
Gambar 2.3 Pola Perumahan Tepi Sungai	22
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran	32
Gambar 4.1 Penatan Dalam Pembagian Wilayah Perumahan Ciledug Indah	46
Gambar 4.2 Zona Perumahan Ciledug Indah	47
Gambar 4.3 Zonasi Area Sempadan Sungai Angke Tahun 2022	50
Gambar 4.4 Zonasi Area Sempadan Sungai Angke Tahun 2012	50
Gambar 4.5 Gambar Grafik Tingkat Efektif Pembangunan Turap.....	52
Gambar 4.6 Potongan Perumahan Ciledug Indah Dari Jalan KH. Hasyim Ashari53	
Gambar 4.7 Kondisi kali angke tidak ada pembatas.....	53
Gambar 4.8 Kondisi Ruang Terbuka Hijau Tahun 2017 dan 2022.....	55
Gambar 4.9 Pemetaan Orientasi Bangunan, Ruang terbuka dan Sirkulasi Tepi Air	56
Gambar 4.10 Kondisi Jalan di tepi Kali tahun 2012 Dan 2022	57
Gambar 4.11 Drainase Tahun 2022	59
Gambar 4.12 Kondisi Drainase Tahun 2013 dan 2022	60
Gambar 4.13 Masjid Muhajirin Tahun 2022	60
Gambar 4.14 Masjid Muhajirin Tahun 2012	57
Gambar 4.15 Lapangan Futsal Taun 2012 dan 2022	58
Gambar 4.16 Pemetaan Elevasi perumahan Ciledug Indah Tahun 2012 dan 2022	60
Gambar 4.17 Kondisi Taman Bermain Tahun 2012	61
Gambar 4.18 Kondisi Taman Bermain Tahun 2018	61
Gambar 4.19 Kondisi Taman bermain Tahun 2022.....	63

Gambar 4.20 Kondisi Masjid Jami Al muhajrin Tahun 2012 dan 2022.....	66
Gambar 4.22 Kondisi Jalan Tahun 2012 dan 2022	66
Gambar 4.22 Diagram Kerusakan Pada Rumah akibat Banjir	67
Gambar 4.23 Diagram Bagian Yang Rusak Pada Rumah Akibat Banjir.....	68
Gambar 4.24 Kondisi rumah Pak Heryanto Tahun 2022	69
Gambar 4.25 Kondisi Rumah Pak Heryanto Tahun 2012.....	69
Gambar 4.26 Kondisi Rumah Tahun 2022.....	69
Gambar 4.27 Plaster Dinding Terkelupas dan Lantai Retak	70
Gambar 4.28 Kondisi Rumah Ibu Putri	70
Gambar 4.29 Ketinggian air Yang Merendam Setiap Rumah.....	71
Gambar 4.30 Titik Penyebaran Kuesioner	71
Gambar 4.31 Diagram Pindah tempat Tinggal.....	72
● Gambar 4.32 Diagram Mengenai Meninggikan Dan membuat Turap,.....	73
Gambar 4.33 Perubahan Turap Tahun 2012 Dan 2022	74
Gambar 4.34 Persentase renovasi Rumah	74
Gambar 4.35 Meninggikan Lantai	75
Gambar 4.36 Ketinggian Lantai	75
Gambar 4.37 Rumah Linda Tahun 2012 dan 2022	76
Gambar 4.38 Meningkatkan Rumah Menjadi 2 Lantai	76
Gambar 4.39 Kondisi Rumah Pak Heryanto	77
Gambar 4.40 Diagram Penggunaan Material Lahan Air.....	78
Gambar 4.41 Rumah Pompa di Perumahan Ciledug Indah 1.....	80
Gambar 4.42 Pola Perumahan Tepi Kali Angke	82
Gambar 4.43 Pemetaan Daerah Rawan Banjir di Perumahan Ciledug Indah	83
Gambar 4.44 Pemetaan Adaptasi Banjir Pada Bangunan.....	85