

ABSTRAK

Kajian Standarisasi Bangunan Gelanggang Olahraga (Gor) Di Jakarta Selatan

Chandra Hanindita Pradana ¹⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Arsitektur, Universitas Pembangunan Jaya

Olahraga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi sebagian masyarakat di Indonesia dewasa hingga anak-anak ini, sehingga pemerintah perlu menyediakan suatu wadah untuk memwadahi berbagai kegiatan olahraga. Gelanggang olahraga sebagai salah satu fasilitas umum merupakan suatu bangunan yang diharapkan dapat menunjang masyarakat dalam mewujudkan impiannya dalam bidang olahraga, atau sarana yang digunakan masyarakat untuk berolahraga guna menjaga dan meningkatkan kebugarannya, sehingga selalu sehat. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami bagaimana kajian standarisasi sebuah bangunan gelanggang olahraga di Jakarta selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif berupa hasil observasi pengukuran dan pengamatan serta dokumentasi secara langsung ke lokasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian dan pengamatan yang telah dipaparkan dapat dikategorikan bahwa GOR Bulungan merupakan GOR yang baik dengan mendapatkan persentase sebanyak 80,57%, GOR Kebayoran Lama dikategorikan sebagai GOR yang sedang dalam pemenuhan fasilitasnya dengan mendapatkan persentase sebanyak 56,14%, GOR Pasar Minggu dikategorikan sebagai GOR yang baik dalam pemenuhan fasilitasnya dengan mendapatkan persentase sebanyak 76,78%, dan GOR Cilandak dikategorikan sebagai GOR yang baik dalam pemenuhan fasilitasnya dengan mendapatkan persentase sebanyak 75,21% menurut pedoman yang ada pada (Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0445 Tahun 2014 Tentang Standar Prasarana Olahraga).

Kata Kunci: Standarisasi, Gelanggang Olahraga, Fasilitas Publik

Pustaka :

Tahun Publikasi : 2018-2022



Halaman ini sengaja dikosongkan