

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik persebaran kasus Covid-19 di Indonesia.....	3
Gambar 2.1	Logo PT Huda Tata Sarana	9
Gambar 2.2	Struktur Organisasi PT Huda Tata Sarana	12
Gambar 2.3	Struktur Organisasi K3 PT Huda Tata Sarana.....	13
Gambar 2.4	Struktur Organisasi Tanggap Darurat PT Huda Tata Sarana	13
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Direktorat KPLP Tanjung Priok, Jakarta Utara	16
Gambar 3.2	Denah Eksisting Gedung KPLP Tanjung Priok, Jakarta Utara	16
Gambar 3.3	Denah Eksisting Gedung KPLP Tanjung Priok, Jakarta Utara	17
Gambar 3.4	Tampak Perspektif Eksisting Gedung KPLP Tanjung Priok, Jakarta Utara	17
Gambar 3.5	Denah Rencana Awal Lantai 1 dan 2 Gedung KPLP Tanjung Priok, Jakarta Utara.....	20
Gambar 3.6	Denah Rencana Awal Lantai 3 dan 4 Gedung KPLP Tanjung Priok, Jakarta Utara.....	21
Gambar 3.7	Denah Rencana Lantai 1 dan 2 Gedung KPLP Tanjung Priok, Jakarta Utara	22
Gambar 3.8	Denah Rencana Lantai 3 dan 4 Gedung KPLP Tanjung Priok, Jakarta Utara	22
Gambar 3.9	Potongan Rencana Gedung KPLP Tanjung Priok, Jakarta Utara	23
Gambar 3.10	Model 3D Rencana Fasad Gedung KPLP Tanjung Priok, Jakarta Utara	23
Gambar 3.11	Tampak Depan Eksisting Rumah Dinas Malabar I No. 35	25
Gambar 3.12	Denah Eksisting, Rencana Perbaikan Lantai, dan Perbaikan Plafond Rumah Dinas Malabar I No. 35	26
Gambar 3.13	Tampak Depan Eksisting Rumah Dinas Malabar III No. 12.....	27
Gambar 3.14	Denah Eksisting, Penggantian Plafond, <i>Finishing</i> Dinding, dan Perbaikan Pintu Rumah Dinas Malabar III No. 12.....	28
Gambar 3.15	Detail Pintu dan Jendela Rumah Dinas Malabar III No. 12.....	28
Gambar 3.16	Tampak Depan Eksisting Rumah Dinas Malabar III No. 15.....	29
Gambar 3.17	Denah Eksisting, Perbaikan Plafond, dan Penggantian Keramik Lantai Rumah Dinas Malabar III No. 15.....	29
Gambar 3.18	Tampak Depan Eksisting Rumah Dinas Ciremai III No. 11.....	30
Gambar 3.19	Denah Eksisting, Perbaikan Plafond, dan Rangka Torn Air Rumah Dinas Ciremai III No. 11	31
Gambar 3.20	Detail Pintu dan Jendela Rumah Dinas Ciremai III No. 11.....	31
Gambar 3.21	Tampak Depan Eksisting Rumah Dinas Ciremai III No. 37.....	32
Gambar 3.22	Denah Eksisting dan Detail Pintu dan Jendela Rumah Dinas Ciremai III No. 37.....	33
Gambar 3.23	Tampak Depan Eksisting Rumah Dinas Ciremai IV No. 25.....	34
Gambar 3.24	Denah Eksisting, Penggantian Keramik Lantai, Perbaikan Plafond, dan Rangka Torn Air Rumah Dinas Ciremai IV No. 25	35

Gambar 3.25	Tampak Depan Eksisting Rumah Dinas Ciremai V No. 10	36
Gambar 3.26	Denah Eksisting, Perbaikan Plafond, dan Reinstalasi Elektrikal Rumah Dinas Ciremai V No. 10	37
Gambar 3.27	Detail Pintu dan Jendela dan Rangka Torn Air Rumah Dinas Ciremai V No. 10	37
Gambar 3.28	Tampak Depan Eksisting Rumah Dinas Ciremai V No. 28	38
Gambar 3.29	Denah Eksisting dan Perbaikan Meja Dapur Rumah Dinas Ciremai V No. 28	38
Gambar 3.30	Tampak Depan Eksisting Rumah Dinas Jayawijaya No. 4	39
Gambar 3.31	Denah Eksisting dan Perbaikan Plafond Rumah Dinas Jayawijaya No. 4	40
Gambar 3.32	Tampak Depan Eksisting Rumah Dinas Pondok Gede No. 6	40
Gambar 3.33	Denah Eksisting, Perbaikan Talang Air Hujan, Perbaikan Plafond dan Reinstalasi Elektrikal Rumah Dinas Pondok Gede No. 6	41
Gambar 3.34	Tampak Depan Eksisting Rumah Dinas Pondok Gede No. 13	42
Gambar 3.35	Denah Eksisting dan Penggantian Plafond Rumah Dinas Pondok Gede No. 13	42
Gambar 3.36	Tampak Depan Eksisting Rumah Dinas Pondok Gede No. 17	43
Gambar 3.37	Denah Eksisting, Perbaikan Plafond, Perbaikan Rabat Beton, dan Penggantian Keramik Rumah Dinas Pondok Gede No.17	44

